


DP1 Firmware Version 1.03

Die folgenden neuen Funktionen wurden der DP1 durch das neue Firmware Update (Version 1.03) hinzugefügt.

ZUSÄTZLICHE FUNKTION .1**Auf dem Monitor können Gitternetzlinien eingeblendet werden**

(Bei Aktualisierung von Ver. 1.01 oder 1.02 auf die Ver. 1.03, werden bei der Anzeige der Gitternetzlinien zusätzlich auch andere Symbole angezeigt, die Sie nach Aktualisierung auf 1.03 nicht ausblenden können.)

Bitte schlagen Sie auf Seite **32** der Bedienungsanleitung nach. Durch Drücken der  Taste können die Gitternetzlinien eingeblendet werden.

Durch fortlaufendes Drücken der  Taste wechselt die Anzeige im Monitor wie folgt.



Symbole angezeigt → **Gitternetzlinien** → Symbole ausgeblendet →
LCD AUS → ...

Hinweis :

- Die Anzeige der Gitternetzlinien steht nicht im MF Modus und nicht im Filmmodus zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE FUNKTION .2**Der Empfindlichkeitsbereich wurde auf ISO 50 erweitert.**

ISO 50 kann zu außergewöhnlichen Resultaten mit feinen Details und niedrigem Rauschverhalten führen. Für mehr Informationen hinsichtlich EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT, siehe DP1 BENUTZERHANDBUCH S.53.

Hinweis :

- ISO 50 weist einen engeren Dynamikbereich auf, Höhen in der Helligkeit und Sättigung nehmen ab. Nehmen Sie bitte Ihre Bilder mit einer genauen Belichtungseinstellung auf. Sollte es nicht möglich sein, zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen, stellen Sie bitte den gemessenen EV Wert ins Minus, um so die Höhen zu schützen
- Wenn [Auto] eingestellt ist, wird ISO 50 nicht automatisch ausgewählt. Ungeachtet dieser Firmwareversion, wechselt der ISO Wert zwischen ISO 100 und 200 bei normalen Aufnahmen und zwischen ISO 100, 200, oder 400 bei Blitzaufnahmen.