

## 機能変更のお知らせ (ファームウェアバージョン 1.03)


J


本製品は、ファームウェアのバージョンアップ(ファームウェアバージョン 1.03)により、以下の機能が追加となっています。

### 追加機能①

#### 静止画撮影時の液晶モニタ表示に、 グリッド表示モードを追加

(ファームウェアバージョン 1.01 および 1.02 から、1.03 にバージョンアップされたお客様は、情報表示なしのグリッド表示モードから、情報表示ありのグリッド表示モードへの変更となります。)

使用説明書の 32 ページに従い、 ボタンを押すことにより、グリッド表示を呼び出すことができます。

静止画撮影モード時、 ボタンを押すたびに、液晶モニタの表示状態が以下のように切り替わります。

アイコン表示 → グリッド表示 → アイコン非表示 → 液晶モニタ OFF → …

#### ご注意：

- マニュアルフォーカス時、および動画モードでは、グリッド表示されません。

### 追加機能②

#### ISO 感度に 50 を追加

ISO50 は、よりノイズが少なく、高解像度の画像が得られるモードです。使用説明書の 53 ページに従い、ISO 感度設定メニューより 50 を選択してください。

#### ご注意：

- ISO50 は、ダイナミックレンジが狭く、輝度・彩度が高い部分に対して飽和（白とび）しやすくなります。露出を正確にして撮影してください。撮影結果が思わしくない場合は、露出をマイナス側に補正をかけて撮影し直してください。
- ISO「オート」を選択した場合、ISO50 は自動選択されません。従来通り、通常撮影では ISO100 / 200、フラッシュ撮影時は ISO100 / 200 / 400 からの自動選択となります。

## 機能変更

### オートブラケット設定の保持

電源を OFF にしても、オートブラケットの設定が保持されるように変更になりました。

#### ご注意：

- オートブラケット撮影を解除するには、使用説明書の 61 ページに従い、ずらし量を±0 に戻してください。

